



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**Предписание**

по результатам плановой (внеплановой) проверки соблюдения требований  
пожарной безопасности

«25» апреля 2019 год

пгт. Старобешево

Кому: Директору Муниципального общеобразовательного учреждения «Новозарьевская школа» администрации Старобешевского района Метык Татьяне Николаевне

В период с «08» апреля 2019 г. по «25» апреля 2019 г. инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО пгт. Старобешево МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Егоровым Вячеславом Евгеньевичем

проводилась плановая (внеплановая) проверка Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новозарьевская школа» администрации Старобешевского района по адресу: с. Новозарьевка, ул. Школьная, 1 а

а основании распоряжение № 115 от «27» марта 2019 года

в присутствии Директора Метык Татьяны Николаевны

**Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Здание не обеспечено необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.1.1;
2.	Не проведено техническое обслуживание огнетушителей. (50% от общего количества)	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.18
3.	Во всех кабинетах первого этажа школы установлены глухие несъёмные решётки	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.14
4.	Не оборудованы устройствами для самозакрытия и уплотнения в притворах двери, ведущие на лестничную клетку.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11; Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; ДБН В.1.1-7-2002 п. 5.20
5.	Здание школы не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации с системой передачи тревожных сообщений типа 2.	НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1.2; ДБН В.2.5-56:2010 п. 4.6, приложение В (обязательное), таблица В.1 п. 7.3;
6.	Планы эвакуации людей в случае возникновения пожара не выполнены в фотолюминесцентном исполнении.	п. 3.5 НАПБ А.01.001-2004; п. п. 4.6, 4.6.1, ДСТУ 7317:2013, приложение А (обязательное) п.А.2, п.п. (Ж)

7.	В здании помещение электрощитовой не обеспечено противопожарной дверью.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.4 Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004 ДБН В.2.2-9-2009 п. 9.3.6; ДБН В.1.1-7-2002 п. п. 4.13, 4.30
8.	Эвакуационные пути не обеспечены световыми указателями «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного освещения.	НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.9
9.	В здании отсутствует ограждение по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».	НАПБ А.01.001-2004 раздел 1, ДБН В.1.1-7-2002 п. 6.13
10.	Из помещения комбинированной мастерской по обработке металла и деревообработке не предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу с утепленным тамбуром или через отдельный коридор	Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; ДБН В.2.2-3:1997, п.3.38
11.	Выходы с лестничных клеток на кровлю осуществляется не через противопожарные двери 2-го типа, размерами не меньше 0,75 м * 1,5 м.	Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; ДБН В.1.1-7-2002 пункт 6.6
12.	Электрооборудование не заземлено и не занулено в соответствии с требованиями ПУЭ	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.32
13.	Не проведен ежегодный замер сопротивления изоляции стационарных электроплит.	НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.34 Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Приложение 2, таблица 48, п.3


Инспектор группы надзорной  
деятельности и профилактической работы  
ГПСО пгт. Старобешево МЧС ДНР  
ст. лейтенант службы гражданской защиты  
Егоров В.Е.

Ознакомлена:  
Директора МОУ  
«Новозарьевская школа»  
Метык Т.Н.

«25» апреля 2019 г.

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием \_\_\_\_\_

И.С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст. 15 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о Государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017г. № 14-48, предписывается: нарушения, выявленные при проверке, необходимо устранить в срок:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)